

Umweltinspektionsbericht:

Betreiber:	Arnold Pepper & Sohn GmbH & Co. KG
Standort:	Stapper Weg 3 41199 Mönchengladbach
Anlagenbezeichnung:	Asphaltmischanlage
Datum der Inspektion:	09.09.2026
Dauer der Inspektion:	1 h
angemeldete/ unangemeldete Inspektion:	angemeldet
zuständige Überwachungsbehörde:	Stadtverwaltung Mönchengladbach, Fachbereich 64 Umwelt: Untere Immissionsschutzbehörde Untere Wasserbehörde mags: Untere Abfallwirtschaftsbehörde
Umfang der Inspektion:	medienübergreifende Umweltinspektion
Grundlage der Inspektion:	Bundesimmissionsschutzrecht - BImSchG Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG Wasserhaushaltsgesetz - WHG Landeswassergesetz - LWG Umweltinspektionserlass des MKULNV vom 29.05.2015
Ergebnis der Inspektion:	☒ keine Mängel ☐ geringfügige Mängel ☐ erhebliche Mängel ☐ schwerwiegende Mängel
Beschreibung der Mängel:	
Mängel innerhalb von 4 Monaten behoben:	
veranlasste Maßnahmen:	

Mängelf Definitionen:

geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.