

## Umweltinspektionsbericht:

Betreiber:	Elsic Elektrische Sicherheitsausrüstungen und Betriebsmittel GmbH
Standort:	Trompeterallee 210-222, 41199 Mönchengladbach
Anlagenbezeichnung:	Herstellung von elektr. Sicherheitsausrüstungen und Betriebsmitteln
Datum der Überwachung:	27.05.2021
Dauer der Überwachung:	2 h
angemeldete oder unangemeldete Überwachung:	angemeldet
zuständige Überwachungsbehörde:	Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetrieb AöR mags – UAWB; Stadtverwaltung Mönchengladbach, Fachbereich Umwelt, Untere Wasserbehörde
Umfang der Überwachung:	medienübergreifende Überwachung
Grundlage der Überwachung:	Genehmigungen nach BImSchG, Umweltinspektionserlass des MKULNV vom 29.05.2015
Ergebnis der Überwachung:	<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel <input type="checkbox"/> geringfügige Mängel <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> erhebliche Mängel <sup>2)</sup> <input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel
Beschreibung der Mängel:	
Mängel innerhalb von 4 Monaten behoben:	
veranlasste Maßnahmen:	Überarbeitung der AwSV-Anlage ist beauftragt

### Mängelformulierungen:

#### geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

#### erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

#### schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.