

## Umweltinspektionsbericht:

Betreiber:	RETERRA Service GmbH Kompostierungsanlage Wanlo
Standort:	Hochstraße 101 41189 Mönchengladbach
Anlagenbezeichnung:	Kompostierungsanlage
Datum der Überwachung:	07.06.2021
Dauer der Überwachung:	1 h
angemeldete oder unangemeldete Überwachung:	angemeldet
zuständige Überwachungsbehörde:	Fachbereich 64 Umwelt: Untere Immissionsschutzbehörde, mags: Untere Abfallwirtschaftsbehörde
Umfang der Überwachung:	medienübergreifende Überwachung
Grundlage der Überwachung:	Genehmigungen nach BImSchG, Umweltinspektionserlass des MKULNV vom 24.09.2012
Ergebnis der Überwachung:	<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel <input type="checkbox"/> geringfügige Mängel <input type="checkbox"/> erhebliche Mängel <input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel
Beschreibung der Mängel:	
Mängel innerhalb von 4 Monaten behoben:	
veranlasste Maßnahmen:	

### Mängelf Definitionen:

#### geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

#### erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

#### schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.