

Fällliste

Winter 2019/2020



Fällliste Winter 2019 / 2020

Straße/ Baumstandort	Baumart deutsch	Grund der Fällung	Anlagentyp	Anz.	STU (in cm)
Aachener Straße / Hehnerholt	Birke	abgängig/abgestorben	Kirche	1	145
Aachener Straße / Hehnerholt	Fichte	abgängig/abgestorben	Kirche	1	72
Adolf-Kempken-Weg	Birke	abgängig/abgestorben	Ehrenfriedhof Wickrath Adolf-Kempken-Weg	1	157
Adolf-Kempken-Weg	Fichte	abgängig/abgestorben	Ehrenfriedhof Wickrath Adolf-Kempken-Weg	1	239
Adolf-Kempken-Weg	Fichte	abgängig/abgestorben	Ehrenfriedhof Wickrath Adolf-Kempken-Weg	1	245
Adolf-Kempken-Weg	Birke	abgängig/abgestorben	Ehrenfriedhof Wickrath Adolf-Kempken-Weg	1	142
Adolf-Kempken-Weg	Birke	abgängig/abgestorben	Ehrenfriedhof Wickrath Adolf-Kempken-Weg	1	145
Adolf-Kempken-Weg	Birke	abgängig/abgestorben	Ehrenfriedhof Wickrath Adolf-Kempken-Weg	1	127
Adolf-Kempken-Weg	Birke	abgängig/abgestorben	Ehrenfriedhof Wickrath Adolf-Kempken-Weg	1	188
Adolf-Kempken-Weg	Birke	abgängig/abgestorben	Ehrenfriedhof Wickrath Adolf-Kempken-Weg	1	188
Adolf-Kempken-Weg 54	Erle	abgängig/abgestorben	Friedhof Wickrath neu	1	95
Adolf-Kempken-Weg 54	Erle	abgängig/abgestorben	Friedhof Wickrath neu	1	117
Adolf-Kempken-Weg 54	Schnurbaum	abgängig/abgestorben	Friedhof Wickrath neu	1	60
Alsstraße 257	Robinie	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Straßenbegleitgrün	1	293
Alsstraße 257	Robinie	stark geschädigt	Straßenbegleitgrün	1	212
Altenbroicher Straße 50/52	Birke	abgängig/abgestorben	Schule	1	110
Am Alten Friedhof/Fliederweg	Vogel Kirsche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	94
Am Alten Friedhof/Fliederweg	Vogel Kirsche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	110
Am Finkenschlag 44	Erle	stark geschädigt	Spielplatz	1	115
Am Grotherather Berg ggü. 28	Silberahorn	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Grünanlage	1	248
Am Haus Lütz	Eberesche	Stammfäule	Straßenbegleitgrün	1	50
Am Hövel 13	Birke	abgängig/abgestorben	Spielplatz	1	170
Am Kolbusch 14/16	Feldahorn	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	50
An den Hüren 251	Erle	abgängig/abgestorben	Friedhof Uedding	1	145
An den Hüren 251	Kirsche	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Friedhof Uedding	1	180
An den Hüren 251	Eiche	stark geschädigt	Friedhof Uedding	1	144
Beller Park	Kiefer	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	165
Beller Park	Birke	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	124
Beller Park	Weide	Stammfäule	Grünanlage	1	254
Beller Park	Weide	Stammfäule	Grünanlage	1	486
Beller Park	Kiefer	stark geschädigt	Grünanlage	1	130

Fällliste Winter 2019 / 2020

Straße/ Baumstandort	Baumart deutsch	Grund der Fällung	Anlagentyp	Anz.	STU (in cm)
Beller Park	Ulme	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	30
Bezirkssportanlage Ernst-Reuter-Anlage	Buche	abgängig/abgestorben	Sportanlage	1	72
Birkmannsweg 3-6	Buche	abgängig/abgestorben	Sportanlage	1	119
Birkmannsweg 3-6	Birke	abgängig/abgestorben	Sportanlage	1	154
Bleichgrabenstr.32 /Annakirchstr.	Ulme	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	63
Blücherstraße 6	Fichte	abgängig/abgestorben	Schule	1	78
Bolksbuscherstraße 115	Vogel Kirsche	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	103
Botanischer Garten	Lärche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	22
Botanischer Garten	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	28
Botanischer Garten	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	25
Botanischer Garten	Mammutbaum	stark geschädigt	Grünanlage	1	63
Botanischer Garten	Birke	stark geschädigt	Grünanlage	1	104
Botanischer Garten	Geweihbaum	stark geschädigt	Grünanlage	1	56
Botanischer Garten	Fichte	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	72
Botzlöher Weg	Birke	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	69
Brahmsstraße	Birke	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	37
Brahmsstraße	Birke	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	195
Brahmsstraße	Birke	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	60
Brahmsstraße	Birke	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	180
Brahmsstraße	Birke	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	157
Brahmsstraße	Birke	stark geschädigt	Straßenbegleitgrün	1	141
Bruchstraße 64	Traubenkirsche	stark geschädigt	Sportanlage	1	90
Brückenstraße 141	Birke	abgängig/abgestorben	Kleingarten	1	72
Brückenstraße 141	Birke	stark geschädigt	Kleingarten	1	126
Brückenstraße 141	Birke	abgängig/abgestorben	Kleingarten	1	129
Brückenstraße Ecke Bruchstraße	Gleditschie	stark geschädigt	Straßenbegleitgrün	1	170
Bunter Garten Süd	Birke	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	75
Bunter Garten Süd	Buche	stark geschädigt	Grünanlage	1	228
Bunter Garten Süd	Bergahorn	Wurzelfäule	Grünanlage	1	180
Bunter Garten Süd	Apfelbaum	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Grünanlage	1	113
Bunter Garten Süd	Silber Ahorn	Stammfäule	Grünanlage	1	180
Bunter Garten Süd	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	185
Bunter Garten Süd	Buche	stark geschädigt	Grünanlage	1	185
Bunter Garten Süd	Buche	stark geschädigt	Grünanlage	1	117
Bunter Garten Süd	Japanische Blütenkirsche	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Grünanlage	1	47

Fällliste Winter 2019 / 2020

Straße/ Baumstandort	Baumart deutsch	Grund der Fällung	Anlagentyp	Anz.	STU (in cm)
Bunter Garten Süd	Kirsche	Stammrisse	Grünanlage	1	72
Bunter Garten Süd	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	35
Bunter Garten Süd	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	32
Bunter Garten Süd	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	35
Bunter Garten Süd	Japanische Blütenkirsche	stark geschädigt	Grünanlage	1	48
Bunter Garten Süd	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	50
Bunter Garten Süd	Hemlocktanne	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	53
Bunter Garten Süd	Hemlocktanne	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	72
Bunter Garten Süd	Scheinzypresse	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	104
Bunter Garten Süd	Eibe	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	66
Bunter Garten Süd	Zierkirsche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	66
Bunter Garten Süd	Bergahorn	stark geschädigt	Grünanlage	1	138
Bunter Garten Süd	Bergahorn	stark geschädigt	Grünanlage	1	262
Burgfreiheit 28	Spitzahorn	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	53
Burgfreiheit/Pastorsgasse	Tanne	abgängig/abgestorben	Kirchengelände	1	125
Buscherplatz	Platane	Stammfußfäule	Spielplatz	1	330
Buscherplatz	Birke	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Spielplatz	1	108
Carl-Diem-Straße	Esche	Stammfußfäule	Straßenbegleitgrün	1	188
Clemens-August-Straße	Birke	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	92
Dahlener Straße	Birke	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	97
Dahlener Straße Parkplatz	Bergahorn	ausbruchgefährdeter Zwiesel	Grünanlage	1	163
Diltheystraße	Buche	stark geschädigt	Grünanlage	1	279
Dohlerstraße 79	Birke	abgängig/abgestorben	Schule	1	138
Dohlerstraße 79	Birke	abgängig/abgestorben	Schule	1	176
Dülkener Straße 85	Traubenkirsche	Stammfäule	Schule	1	94
Dülkener Straße 85	Birke	abgängig/abgestorben	Schule	1	116
Dülkener Straße 85	Birke	abgängig/abgestorben	Schule	1	103
Eickener Bahndamm	Diverse	abgängig/abgestorben	Grünanlage	40	20-160
Elbestr. 28/Netzestr. 2	Hainbuche	stark geschädigt	Spielplatz	1	86
Engelblecker Straße	Birke	abgängig/abgestorben	Kirchengelände	1	129
Entenweide 22/Ohlerfeldstr. 2	Birke	Stammfäule	Spielplatz	1	132
Erkelenzer Straße	Rosskastanie	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	188
Erkelenzer Straße	Rosskastanie	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	166
Erzberger Straße	Kirsche	stark geschädigt	Grünanlage	1	105
Fahres 10	Birke	Stammfäule	Straßenbegleitgrün	1	143
Falkenstraße 18	Robinie	ausbruchgefährdeter Zwiesel	Straßenbegleitgrün	1	235
Föhrenweg 18	Weißdorn	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	30
Franz-Brands-Allee	Birke	stark geschädigt	Grünanlage	1	190

Fällliste Winter 2019 / 2020

Straße/ Baumstandort	Baumart deutsch	Grund der Fällung	Anlagentyp	Anz.	STU (in cm)
Franz-Brands-Allee	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	100
Friedhofstraße-Gracht	Robinie	Stammfäule	Grünanlage	1	309
Fritz-Rahmen-Straße	Rotdorn	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Straßenbegleitgrün	1	38
Gathersweg 45	Birke	abgängig/abgestorben	Sportanlage	1	92
Gathersweg 45	Silber Ahorn	abgängig/abgestorben	Sportanlage	1	269
Geneickener Straße	Pappel	stark geschädigt	Grünanlage	1	125
Geusenstraße 15	Eberesche	abgängig/abgestorben	Schule	1	110
Gladbacher Straße 511	Bergahorn	stark geschädigt	Straßenbegleitgrün	1	69
Goetersstraße 12a	Bergahorn	stark geschädigt	Straßenbegleitgrün	1	202
Görlitzer Str./Wiedemannstraße	Robinie	Wurzelfäule	Grünanlage	1	212
Grenzlandstadion	Erle	abgängig/abgestorben	Sportanlage	1	148
Grenzlandstadion	Birke	abgängig/abgestorben	Sportanlage	1	108
Grenzlandstadion	Kiefer	abgängig/abgestorben	Sportanlage	1	164
Grenzlandstadion	Birke	abgängig/abgestorben	Sportanlage	1	127
Grenzlandstadion	Berg Ahorn	Stammrisse	Sportanlage	1	101
Grenzlandstadion	Rot Erle	abgängig/abgestorben	Sportanlage	1	130
Grenzlandstadion/RSV Statdion	Diverse	Baumaßnahme Stadt Mönchengladbach	Sportanlage	25	31-262
Haiderfeldstraße	Pappel	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	50
Hans Jonas Park/Berggarten	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	141
Hans Jonas Park/Berggarten	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	141
Hans Jonas Park/Berggarten	Araukarie	stark geschädigt	Grünanlage	1	141
Hans Jonas Park/Berggarten	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	141
Hans Jonas Park/Berggarten	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	157
Hans Jonas Park/Berggarten	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	157
Hans Jonas Park/Berggarten	Bergahorn	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	188
Hans Jonas Park/Berggarten	Tulpenbaum	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	31
Hardter Straße 402	Buche	stark geschädigt	Friedhof Rheindahlen	1	155
Hardter Straße/Broicher Str.	Birke	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	173
Hardter Straße/Broicher Str.	Birke	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	116
Hardter Straße/Broicher Str.	Birke	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	94
Hardter Straße/Broicher Str.	Birke	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	94
Harmoniestraße	Amberbaum	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	35
Hasneberg/Eichhornstraße	Buche	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Grünanlage	1	286
Hauptstraße 278	Bergahorn	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	195
Heckerstraße	Eiche	Fällung Stadt	Straßenbegleitgrün	2	69/101
Heerstraße	Ahorn	stark geschädigt	Straßenbegleitgrün	1	110
Heerstraße	Birke	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	173
Hehn	Zeder	abgängig/abgestorben	Friedhof Holt	1	215
Hehn	Eiche	stark geschädigt	Friedhof Holt	1	273

Fällliste Winter 2019 / 2020

Straße/ Baumstandort	Baumart deutsch	Grund der Fällung	Anlagentyp	Anz.	STU (in cm)
Heidegrund 15	Pappel	Stammfäule	Schule	1	189
Heidegrund 15	Pappel	Verwurzelungsschaden	Schule	1	167
Heidegrund 15	Buche	abgängig/abgestorben	Schule	1	100
Heidegrund 15	Pappel	stark geschädigt	Schule	1	160
Heidegrund 15	Weißdorn	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	85
Heidegrund 15	Buche	abgängig/abgestorben	Schule	1	179
Heidegrund 15	Traubenkirsche	abgängig/abgestorben	Schule	1	82
Heiligenpesch gg. 93	Roskastanie	stark geschädigt	Straßenbegleitgrün	1	283
Hermann-Piecq-Anlage	Diverse	abgängig/abgestorben	Grünanlage	32	20-180
Heydstraße	Erle	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	120
Hoemenstraße/Jülicher Str.	Robinie	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Grünanlage	1	150
Hoemenstraße/Jülicher Str.	Pappel	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	25
Hoemenstraße/Jülicher Str.	Pappel	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Grünanlage	1	334
Hohenzollernstraße	Eiche	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Straßenbegleitgrün	1	283
Hohenzollernstraße	Bergahorn	stark geschädigt	Grünanlage	1	91
Hubertusstr./Urfstr.	Fichte	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	94
Hubertusstr./Urfstr.	Fichte	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	166
Hubertusstraße	Spitzahorn	Rußrindenkrankheit	Straßenbegleitgrün	1	157
Hubertusstraße	Birke	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	85
Hügelstr. / Rheydter Str.	Buche	stark geschädigt	Grünanlage	1	219
Immelmannstraße	Fichte	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	125
JFH 73500 Jüdischer Friedhof Odenkirchen	Esche	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Jüd. Friedhof Odenkirchen	1	254
Josef-Drauschke-Straße 10	Birke	abgängig/abgestorben	Kleingarten	1	125
Josef-Drauschke-Straße 10	Mehlbeere	abgängig/abgestorben	Kleingarten	1	110
Josef-Drauschke-Straße 10	Buche	abgängig/abgestorben	Kleingarten	1	220
Kamphausener Straße	Robinie	abgängig/abgestorben	Jüdischer Friedhof Odenkirchen	1	51
Kamphausener Straße	Birke	abgängig/abgestorben	Jüdischer Friedhof Odenkirchen	1	115
Karlstraße	Weide	Stammfäule	Straßenbegleitgrün	1	346
Kärntner Straße	Feldahorn	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	16
Keplerstraße 158	Linde	stark geschädigt	Straßenbegleitgrün	1	189
Kleinenbroicher Straße 5	Birke	abgängig/abgestorben	Verwaltungsgebäude	1	91
Klosterhofweg	Mehlbeere	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	75
Klosterhofweg	Hainbuche	stark geschädigt	Grünanlage	1	95
Klosterhofweg	Hainbuche	stark geschädigt	Grünanlage	1	100
Klosterhofweg	Erle	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	74
Klosterhofweg	Fichte	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	126
Klosterhofweg	Fichte	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	98
Klosterhofweg	Bergahorn	stark geschädigt	Grünanlage	1	140
Klosterhofweg	Bergahorn	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	158
Klosterhofweg	Bergahorn	stark geschädigt	Grünanlage	1	95

Fällliste Winter 2019 / 2020

Straße/ Baumstandort	Baumart deutsch	Grund der Fällung	Anlagentyp	Anz.	STU (in cm)
Klosterhofweg	Kirsche	Stammfäule	Grünanlage	1	180
Klosterhofweg	Kirsche	stark geschädigt	Grünanlage	1	63
Kochschulstraße	Mehlbeere	stark geschädigt	Straßenbegleitgrün	1	66
Kölner Straße	Weide	Beschädigt Zaun	Straßenbegleitgrün	1	62
Kölner Straße	Bergahorn	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Straßenbegleitgrün	1	189
Kölner Straße 115	Ulme	abgängig/abgestorben	Sportanlage	1	75
Königstr./ Keplerstr. 162	Buche	stark geschädigt	Spielplatz	1	160
Königstr./ Keplerstr. 162	Birke	abgängig/abgestorben	Spielplatz	1	132
Königstr./ Keplerstr. 162	Birke	abgängig/abgestorben	Spielplatz	1	162
Konradstraße 72-74	Rosskastanie	stark geschädigt	Schule	1	223
Konstantinstraße 1	Linde	massive Verwerfungen	Straßenbegleitgrün	1	163
Konstantinstraße 1/3	Linde	massive Verwerfungen	Straßenbegleitgrün	1	220
Krefelder Straße	Bergahorn	stark geschädigt	Grünanlage	1	138
Krefelder Straße	Bergahorn	stark geschädigt	Grünanlage	1	107
Krefelder Straße	Bergahorn	stark geschädigt	Grünanlage	1	108
Krefelder Straße	Bergahorn	stark geschädigt	Grünanlage	1	105
Krefelder Straße 310	Pappel	Verwurzelungsschaden/ Grünastbrüche	Straßenbegleitgrün	1	201
Krefelder Straße 310	Pappel	Verwurzelungsschaden/ Grünastbrüche	Straßenbegleitgrün	1	179
Krefelder Straße 310	Pappel	Verwurzelungsschaden/ Grünastbrüche	Straßenbegleitgrün	1	188
Krefelder Straße 310	Pappel	Verwurzelungsschaden/ Grünastbrüche	Straßenbegleitgrün	1	160
Krefelder Straße 310	Pappel	Verwurzelungsschaden/ Grünastbrüche	Straßenbegleitgrün	1	188
Krefelder Straße 310	Pappel	Verwurzelungsschaden/ Grünastbrüche	Straßenbegleitgrün	1	180
Krefelder Straße 310	Pappel	Verwurzelungsschaden/ Grünastbrüche	Straßenbegleitgrün	1	180
Krefelder Straße 310	Pappel	Verwurzelungsschaden/ Grünastbrüche	Straßenbegleitgrün	1	180
Krefelder Straße 310	Pappel	Verwurzelungsschaden/ Grünastbrüche	Straßenbegleitgrün	1	180
Krefelder Straße 310	Pappel	Verwurzelungsschaden/ Grünastbrüche	Straßenbegleitgrün	1	180
Krefelder Straße 310	Pappel	Verwurzelungsschaden/ Grünastbrüche	Straßenbegleitgrün	1	180
Krefelder Straße 310	Pappel	Verwurzelungsschaden/ Grünastbrüche	Straßenbegleitgrün	1	180
Krefelder Straße 310	Pappel	Verwurzelungsschaden/ Grünastbrüche	Straßenbegleitgrün	1	180

Fällliste Winter 2019 / 2020

Straße/ Baumstandort	Baumart deutsch	Grund der Fällung	Anlagentyp	Anz.	STU (in cm)
Krefelder Straße 310	Pappel	Verwurzelungsschaden/ Grünastbrüche	Straßenbegleitgrün	1	160
Krefelder Straße 310	Pappel	Verwurzelungsschaden/ Grünastbrüche	Straßenbegleitgrün	1	180
Krefelder Straße 310	Pappel	Verwurzelungsschaden/ Grünastbrüche	Straßenbegleitgrün	1	160
Krefelder Straße 310	Pappel	Verwurzelungsschaden/ Grünastbrüche	Straßenbegleitgrün	1	180
Krefelder Straße 310	Pappel	Verwurzelungsschaden/ Grünastbrüche	Straßenbegleitgrün	1	180
Krefelder Straße 310	Pappel	Verwurzelungsschaden/ Grünastbrüche	Straßenbegleitgrün	1	160
Kreuzstraße 92	Ulme	Stammfäule	Straßenbegleitgrün	1	122
Krimmler Straße 4	Linde	stark geschädigt	Straßenbegleitgrün	1	82
Landwehrweg/Watelerstr.	Eiche	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Grünanlage	1	190
Landwehrweg/Watelerstr.	Birke	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	110
Laufsweg 17	Eberesche	abgängig/abgestorben	Spielplatz	1	47
Lehwaldstraße 91	Eiche	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	56
Leifhelmstraße 1	Eberesche	stark geschädigt	Grünanlage	1	94
Lettow-Vorbeck-Straße Ecke	Kirsche	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Straßenbegleitgrün	1	220
Liebfrauenstraße Parkplatz	Higan-Kirsche	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Straßenbegleitgrün	1	142
Limitenstraße 48/Markt 11	Eiche	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Verwaltungsgebäude	1	210
Lochner Allee	Pappel	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	283
Lochner Allee	Buche	stark geschädigt	Grünanlage	1	179
Lochner Allee	Buche	stark geschädigt	Grünanlage	1	141
Lochner Allee	Bergahorn	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	31
Lochner Allee 33	Apfelbaum	abgängig/abgestorben	Schule	1	66
Lockhütterstr.	Kirsche	massiver Schrägstand	Straßenbegleitgrün	1	95
Lockhütterstr.	Kirsche	Stammfäule	Straßenbegleitgrün	1	69
Louise-Gueury-Straße	Bergahorn	abgängig/abgestorben	Ehrenfriedhof Hardt	1	98
Mathildenstraße 85a	Buche	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	157
Mathildenstraße 85a	Buche	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	220
Mathildenstraße 85a	Buche	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	214
Max-Reger-Straße 24	Robinie	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Straßenbegleitgrün	1	270
Metzenweg	Eberesche	abgängig/abgestorben	Sportanlage	1	53
Mülforter Straße 300	Linde	abgängig/abgestorben	Kleingarten	1	157
Mülforter Straße 300	Unbekannt	abgängig/abgestorben	Kleingarten	1	120

Fällliste Winter 2019 / 2020

Straße/ Baumstandort	Baumart deutsch	Grund der Fällung	Anlagentyp	Anz.	STU (in cm)
Mülgaustraße	Japanische Zierkirsche	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Grünanlage	1	198
Mülgaustraße	Birke	stark geschädigt	Grünanlage	1	78
Mülgaustraße	Birke	stark geschädigt	Grünanlage	1	65
Mülgaustraße	Birke	stark geschädigt	Grünanlage	1	68
Mülgaustraße	Birke	stark geschädigt	Grünanlage	1	80
Mülgaustraße/Am Pixbusch	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	282
Mülgaustraße/Am Pixbusch	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	230
Mülgaustraße/Am Pixbusch	Eiche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	147
Mülgaustraße/Am Pixbusch	Robinie	ausbruchgefährdeter Zwiesel	Grünanlage	1	125
Mülgaustraße/Am Pixbusch	Robinie	Wurzelfäule	Grünanlage	1	141
Mülgaustraße/Am Pixbusch	Eiche	stark geschädigt	Grünanlage	1	130
Mülgaustraße/Am Pixbusch	Berg Ahorn	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	95
Mülgaustraße/Am Pixbusch	Robinie	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Grünanlage	1	182
Mülgaustraße/Am Pixbusch	Robinie	Stammfäule	Grünanlage	1	220
Mülgaustraße/Am Pixbusch	Robinie	Stammfäule	Grünanlage	1	132
Mülgaustraße/Am Pixbusch	Robinie	Stammrisse	Grünanlage	1	142
Mülgaustraße/Am Pixbusch	Berg Ahorn	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	88
Myllendonker Straße 121	Weide	abgängig/abgestorben	Schule	1	129
Myllendonker Straße 121	Weide	abgängig/abgestorben	Schule	1	101
Myllendonker Straße 121	Weide	abgängig/abgestorben	Schule	1	88
Myllendonker Straße 121	Weide	abgängig/abgestorben	Schule	1	75
Myllendonker Straße 121	Weide	abgängig/abgestorben	Schule	1	88
Myllendonker Straße 121	Weide	abgängig/abgestorben	Schule	1	63
Myllendonker Straße 121	Weide	abgängig/abgestorben	Schule	1	78
Myllendonker Straße 121	Weide	abgängig/abgestorben	Schule	1	85
Myllendonker Straße 121	Erle	abgängig/abgestorben	Schule	1	97
Nakatenusstraße	Linde	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	12
Nellessenweg	Birke	stark geschädigt	Friedhof Giesenkirchen	1	141
Nellessenweg	Fichte	abgängig/abgestorben	Friedhof Giesenkirchen	1	111
Nespeler Straße 40-42	Mehlbeere	abgängig/abgestorben	Schule	1	94
Neusser Str. 113/Adolf-Broichh.	Japanische Blütenkirsche	stark geschädigt	Spielplatz	1	232
Neusser Straße 319	Platane	beschädigt Gasleitung	Straßenbegleitgrün	1	225
Neuwerker Straße 35	Weide	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Schule	1	207
Niersbendenallee 29/Im Wiesengr.	Fichte	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	72
Nordring 40	Mehlbeere	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Kleingarten	1	79

Fällliste Winter 2019 / 2020

Straße/ Baumstandort	Baumart deutsch	Grund der Fällung	Anlagentyp	Anz.	STU (in cm)
Nordring 40	Mehlbeere	stark geschädigt	Kleingarten	1	63
Oberster Rönnetterweg	Fichte	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	148
Odenkirchener Str. - Hauptstr.	Birke	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	98
Odenkirchener Str. - Hauptstr.	Weide	stark geschädigt	Grünanlage	1	251
Odenkirchener Straße	Baum Hasel	stark geschädigt	Straßenbegleitgrün	1	165
Oskar-Grämer-Straße	Zypresse	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	161
Oskar-Grämer-Straße	Bergahorn	stark geschädigt	Grünanlage	1	149
Peter-Micke-Straße 8	Linde	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	267
Piperlohof 1a	Birke	abgängig/abgestorben	Spielplatz	1	104
Pongser Str./Forststr.	PICEA ABIES	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	102
Pongser Str./Forststr.	PICEA ABIES	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	65
Pongser Str./Forststr.	PICEA ABIES	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	79
Pongser Str./Forststr.	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	195
Prälat-Esser-Straße	Birke	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	119
Preyerstraße	Birke	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	157
Preyerstraße	Birke	stark geschädigt	Straßenbegleitgrün	1	141
Preyerstraße	Erle	abgängig/abgestorben	Friedhof Rheydt	1	87
Preyerstraße	Traubenkirsche	abgängig/abgestorben	Friedhof Rheydt	1	57
Preyerstraße	Hemlocktanne	abgängig/abgestorben	Friedhof Rheydt	1	106
Preyerstraße	Hemlocktanne	abgängig/abgestorben	Friedhof Rheydt	1	95
Preyerstraße	Weide	abgängig/abgestorben	Friedhof Rheydt	1	53
Preyerstraße	Bergahorn	abgängig/abgestorben	Friedhof Rheydt	1	161
Rahracker/Korschenbroicher Str	Hainbuche	stark geschädigt	Grünanlage	1	79
Rahracker/Korschenbroicher Str	Robinie	Wurzelfäule	Grünanlage	1	94
Rheydter Ring	Eiche	Baumaßnahme (Bushaltestelle)	Straßenbegleitgrün	1	88
Ringstraße 2	Mehlbeere	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Spielplatz	1	181
Rochusstraße	Birke	abgängig/abgestorben	Friedhof Broich	1	129
Rossweide	Fichte	abgängig/abgestorben	Jüdischer Friedhof Rossweide	1	63
Rossweide	Fichte	abgängig/abgestorben	Jüdischer Friedhof Rossweide	1	95
Rossweide	Lebensbaum	abgängig/abgestorben	Jüdischer Friedhof Rossweide	1	225
Rostocker Str. 30	Bergahorn	stark geschädigt	Kleingarten	1	94
Rostocker Str. 30	Bergahorn	stark geschädigt	Kleingarten	1	88
Rostocker Straße	Eiche	stark geschädigt	Straßenbegleitgrün	1	157
RSV Stadion	Birke	abgängig/abgestorben	Sportanlage	1	92
RSV Stadion	Birke	abgängig/abgestorben	Sportanlage	1	77
RSV Stadion	Eberesche	abgängig/abgestorben	Sportanlage	1	83
RSV Stadion	Lärche	abgängig/abgestorben	Sportanlage	1	62
RSV- Stadion	Birke	abgängig/abgestorben	Sportanlage	1	139
RSV- Stadion	Kiefer	abgängig/abgestorben	Sportanlage	1	55
Rüdigerstraße 22	Eiche	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	110

Fällliste Winter 2019 / 2020

Straße/ Baumstandort	Baumart deutsch	Grund der Fällung	Anlagentyp	Anz.	STU (in cm)
Ruhrfelder Straße	Robinie	Stammfäule	Grünanlage	1	120
Saarlandallee/Schürenweg	Spitzahorn	Stammfäule	Grünanlage	1	220
Sasserather Berg gg. 30	Birke	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	69
Sasserather Berg gg. 4	Baum Hasel	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	53
Schloß Rheydt	Esche	stark geschädigt	Grünanlage	1	98
Schloß Rheydt	Esche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	119
Schloß Rheydt	Esche	stark geschädigt	Grünanlage	1	131
Schloß Rheydt	Esche	stark geschädigt	Grünanlage	1	118
Schloß Rheydt	Esche	Eschentriebsterben	Grünanlage	1	61
Schloß Rheydt	Erle	stark geschädigt	Grünanlage	1	94
Schloßacker	Silberahorn	Verwurzelungsschäden	Grünanlage	1	254
Schlossstraße 330	Esche	abgängig/abgestorben	Sportanlage	1	113
Schmölderpark	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	192
Schürenweg/Stakelberg	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	157
Schürenweg/Stakelberg	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	150
Schürenweg/Stakelberg	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	135
Schürenweg/Stakelberg	Buche	stark geschädigt	Grünanlage	1	148
Schürenweg/Stakelberg	Birke	stark geschädigt	Grünanlage	1	157
Schürenweg/Stakelberg	Buche	stark geschädigt	Grünanlage	1	144
Schürenweg/Stakelberg	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	157
Schürenweg/Stakelberg	Buche	stark geschädigt	Grünanlage	1	150
Schürenweg/Stakelberg	Buche	stark geschädigt	Grünanlage	1	181
Schützenstraße 61	Japanische Blütenkirsche	abgängig/abgestorben	Kleingarten	1	157
Schützenstraße 61	Spitzahorn	abgängig/abgestorben	Kleingarten	1	40
Schwalmstraße Ecke Bonnenbroicher Straße	Pappel	Stammfäule	Straßenbegleitgrün	1	306
Seilerweg	Pappel	stark geschädigt	Straßenbegleitgrün	1	176
Sieben Gässchen 56	Weide	Stammfußfäule	Straßenbegleitgrün	1	150
Speicker Str./Luisenstraße	Erle	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	157
Stapper Weg 314	Bergahorn	stark geschädigt	Straßenbegleitgrün	1	85
Stapper Weg gg. 318	Bergahorn	stark geschädigt	Straßenbegleitgrün	1	534
Stationsweg 205	Tanne	stark geschädigt	Friedhof Venn	1	95
Stationsweg 205	Fichte	abgängig/abgestorben	Friedhof Venn	1	73
Stationsweg 205	Tanne	abgängig/abgestorben	Friedhof Venn	1	98
Stationsweg 205	Birke	abgängig/abgestorben	Friedhof Venn	1	61
Stationsweg 205	Douglasie	abgängig/abgestorben	Friedhof Venn	1	114
Stationsweg 205	Zeder	Grünastausbrüche	Friedhof Venn	1	185
Stoltenhoffstr./Bockmühlstr.	Eiche	stark geschädigt	Grünanlage	1	188
Straßburger Allee	Erle	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	220
Süchtelner Str.168	Pappel	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Spielplatz	1	331

Fällliste Winter 2019 / 2020

Straße/ Baumstandort	Baumart deutsch	Grund der Fällung	Anlagentyp	Anz.	STU (in cm)
Theodor-Heuss-Straße	Erle	stark geschädigt	Straßenbegleitgrün	1	85
Theodor-Heuss-Straße	Tanne	stark geschädigt	Straßenbegleitgrün	1	133
Thomas-Mann-Straße gg. 72	Robinie	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Straßenbegleitgrün	1	150
Tomper Weg 170	Baum Hasel	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	38
Untertor	Zypresse	abgängig/abgestorben	FH Wickrath alt / Untertor	1	126
Untertor	Birke	abgängig/abgestorben	FH Wickrath alt / Untertor	1	147
Untertor	Tanne	abgängig/abgestorben	FH Wickrath alt / Untertor	1	120
Untertor	Birke	abgängig/abgestorben	FH Wickrath alt / Untertor	1	112
Urfstraße 94	Linde	Wurzelschäden durch Baustelle	Straßenbegleitgrün	1	203
Viersener Straße 292	Bergahorn	Rußrindenkrankheit	Ehrenfriedhof Hauptfriedhof	1	370
Viersener Straße 292	Fichte	abgängig/abgestorben	Ehrenfriedhof Hauptfriedhof	1	88
Viersener Straße 292	Fichte	abgängig/abgestorben	Ehrenfriedhof Hauptfriedhof	1	123
Viersener Straße 292	Tanne	abgängig/abgestorben	Ehrenfriedhof Hauptfriedhof	1	173
Viersener Straße 292	Fichte	abgängig/abgestorben	Ehrenfriedhof Hauptfriedhof	1	63
Viersener Straße 292	Buche	stark geschädigt	Hauptfriedhof	1	373
Viersener Straße 292	Fichte	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	98
Viersener Straße 292	Zypresse	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	69
Viersener Straße 292	Zypresse	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	69
Viersener Straße 292	Zypresse	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	214
Viersener Straße 292	Buche	stark geschädigt	Hauptfriedhof	1	335
Viersener Straße 292	Vogel Kirsche	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	225
Viersener Straße 292	Birke	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	190
Viersener Straße 292	Eiche	stark geschädigt	Hauptfriedhof	1	340
Viersener Straße 292	Buche	stark geschädigt	Hauptfriedhof	1	292
Viersener Straße 292	Douglasie	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	162
Viersener Straße 292	Birke	stark geschädigt	Hauptfriedhof	1	130
Viersener Straße 292	Lebensbaum	stark geschädigt	Hauptfriedhof	1	127
Viersener Straße 292	Bergahorn	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Hauptfriedhof	1	230
Viersener Straße 292	Bergahorn	Rußrindenkrankheit	Hauptfriedhof	1	245
Viersener Straße 292	Kiefer	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	110
Viersener Straße 292	Kiefer	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	100
Viersener Straße 292	Bergahorn	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	134
Viersener Straße 292	Fichte	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	205
Viersener Straße 292	Birke	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	105
Viersener Straße 292	Birke	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	70
Viersener Straße 292	Birke	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	103
Viersener Straße 292	Fichte	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	147
Viersener Straße 292	Fichte	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	154
Viersener Straße 292	Fichte	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	108

Fällliste Winter 2019 / 2020

Straße/ Baumstandort	Baumart deutsch	Grund der Fällung	Anlagentyp	Anz.	STU (in cm)
Viersener Straße 292	Birke	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	161
Viersener Straße 292	Fichte	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	200
Viersener Straße 292	Douglasie	stark geschädigt	Hauptfriedhof	1	188
Viersener Straße 292	Douglasie	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	193
Viersener Straße 292	Hemlocktanne	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	181
Viersener Straße 292	Fichte	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	61
Viersener Straße 292	Douglasie	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	167
Viersener Straße 292	Fichte	stark geschädigt	Hauptfriedhof	1	161
Viersener Straße 292	Fichte	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	183
Viersener Straße 292	Douglasie	stark geschädigt	Hauptfriedhof	1	163
Viersener Straße 292	Douglasie	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	181
Viersener Straße 292	Eiche	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Hauptfriedhof	1	215
Viersener Straße 292	Fichte	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	112
Viersener Straße 292	Hemlocktanne	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	176
Viersener Straße 292	Birke	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	210
Viersener Straße 292	Fichte	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	140
Viersener Straße 292	Kiefer	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	141
Viersener Straße 292	Birke	Verwurzelungsschaden	Hauptfriedhof	1	140
Viersener Straße 292	Mammutbaum	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	255
Viersener Straße 292	Küstentanne	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	167
Viersener Straße 292	Fichte	stark geschädigt	Hauptfriedhof	1	167
Viersener Straße 292	Lärche	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	118
Viersener Straße 292	Hemlocktanne	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	130
Viersener Straße 292	Hemlocktanne	stark geschädigt	Hauptfriedhof	1	135
Viersener Straße 292	Hemlocktanne	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	125
Viersener Straße 292	Douglasie	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	125
Viersener Straße 292	Eiche	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	86
Viersener Straße 292	Mehlbeere	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	90
Viersener Straße 292	Birke	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	107
Viersener Straße 292	Buche	Stammfäule	Hauptfriedhof	1	152
Viersener Straße 292	Eiche	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Hauptfriedhof	1	278
Viersener Straße 292	Fichte	stark geschädigt	Hauptfriedhof	1	200
Viersener Straße 292	Bergahorn	stark geschädigt	Hauptfriedhof	1	142
Viersener Straße 292	Buche	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Hauptfriedhof	1	196
Viersener Straße 292	Bergahorn	Rußrindenkrankheit	Hauptfriedhof	1	232
Viersener Straße 292	Eiche	Umsturz gefährdet durch Pilzbefall	Hauptfriedhof	1	250
Viersener Straße 292	Birke	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	181
Viersener Straße 292	Birke	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	140
Viersener Straße 292	Berg Ahorn	Rußrindenkrankheit	Hauptfriedhof	1	185

Fällliste Winter 2019 / 2020

Straße/ Baumstandort	Baumart deutsch	Grund der Fällung	Anlagentyp	Anz.	STU (in cm)
Viersener Straße 292	Berg Ahorn	Rußrindenkrankheit	Hauptfriedhof	1	190
Viersener Straße 292	Berg Ahorn	Rußrindenkrankheit	Hauptfriedhof	1	142
Viersener Straße 292	Buche	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	113
Viersener Straße 292	Berg Ahorn	Rußrindenkrankheit	Hauptfriedhof	1	286
Viersener Straße 292	Berg Ahorn	Rußrindenkrankheit	Hauptfriedhof	1	171
Viersener Straße 292	Scheinzypresse	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	89
Viersener Straße 292	Scheinzypresse	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	79
Viersener Straße 292	Scheinzypresse	abgängig/abgestorben	Hauptfriedhof	1	75
Vietneheide 31	Linde	beschädigt Gasleitung	Straßenbegleitgrün	1	126
Vogtsgarten 6/Dortansstr. 7	Kirsche	stark geschädigt	Spielplatz	1	95
Volksbadstraße 78	Unbekannt	abgängig/abgestorben	Kleingarten	1	69
Volksbadstraße 78	Unbekannt	abgängig/abgestorben	Kleingarten	1	56
Volksgartenstraße 75	Silberahorn	stark geschädigt	Straßenbegleitgrün	1	188
Volksgartenstraße ggü. 131	Berg Ahorn	stark geschädigt	Straßenbegleitgrün	1	126
von-der-Helm-Straße 171	Spitzahorn	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	60
Vorster Straße 75a	Birke	abgängig/abgestorben	Kleingarten	1	47
Vossenbäumchen 50	Kiefer	stark geschädigt	Schule	1	201
Vossenbäumchen 50	Birke	abgängig/abgestorben	Schule	1	91
Watelerstr./Föhrenweg	Bergahorn	ausbruchgefährdeter Zwiesel	Grünanlage	1	408
Watelerstraße 200	Kirsche	abgängig/abgestorben	Kleingarten	1	157
Weiersweg	Birke	abgängig/abgestorben	Sportanlage Lürrip	1	94
Weiersweg	Lebensbaum	abgängig/abgestorben	Sportanlage Lürrip	1	50
Weiersweg 6	Silber Ahorn	Stammrisse	Schule	1	201
Weiersweg 6	Fichte	Stammschäden	Schule	1	38
Wickrathberger Straße	Rosskastanie	Stammfäule	Straßenbegleitgrün	1	170
Wickrathberger Straße 20	Bergahorn	abgängig/abgestorben	Spielplatz	1	94
Wilhelm-Deling-Straße	Birke	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	204
Wilhelm-Strauß-Straße 33	Baum Hasel	abgängig/abgestorben	Straßenbegleitgrün	1	104
Zoppenbroich	Buche	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	104
Zum Bunten Garten	Buche	stark geschädigt	Grünanlage	1	132
Zum Bunten Garten	Bergahorn	Rindenschäden	Grünanlage	1	126
Zum Bunten Garten	Bergahorn	abgängig/abgestorben	Grünanlage	1	176
Zum Bunten Garten	Bergahorn	stark geschädigt	Grünanlage	1	199
Zum Bunten Garten	Bergahorn	Rußrindenkrankheit	Grünanlage	1	119
Zum Bunten Garten	Bergahorn	stark geschädigt	Grünanlage	1	170
Zum Bunten Garten	Buche	stark geschädigt	Grünanlage	1	66
Zum Bunten Garten	Bergahorn	ausbruchgefährdeter Zwiesel	Grünanlage	1	113
Zum Bunten Garten	Buche	stark geschädigt	Grünanlage	1	31
Zum Bunten Garten	Hainbuche	stark geschädigt	Grünanlage	1	85
Zum Bunten Garten	Bergahorn	stark geschädigt	Grünanlage	1	75

Erklärung Begriffe

Pilze:

Pilze die den Holzkörper des Baumes stark durch Fäule beeinträchtigen (Lackporling, Birkenporling, Brandkrustenpilz, Eschenbaumschwamm, Schwefelporling, Pflaumenfeuerschwamm, Schillerporling, Hallimasch)

Abgängig/Abgestorben:

Abgängig beschreibt den Zustand eines Baumes der unmittelbar vor dem Absterben steht oder schon abgestorben ist

sehr stark geschädigt:

Baumzustand gibt keinen Erhalt mehr her

Zwiesel:

Die Gabelung von zwei Trieben wird als Zwiesel bezeichnet. Manche sind in späteren Stadien ausbruchgefährdet.

Sturmschaden:

Alte und aktuelle Sturmschäden, die an Bäumen irreparable Schäden verursacht haben.

Bestandspflege:

Bei der Bestandspflege werden einzelne Bäume beschnitten, gefällt, vor allen Dingen Büsche auf Stock gesetzt oder Bodennah abgeschnitten. Das Ziel ist es den Baumbestand zukunftsgerecht gesund und stabil zu gestalten, damit der Baumbestand nicht zu einem unansehnlichen Dickicht verkommt. In Einzelfällen werden bei gutgepflegten Anlagen einzelne Bäume auch aus gestalterischen Gründen gefällt, da Bäume in der Vergangenheit an ungeeigneten Standorten gepflanzt wurden.